


II- Principe de la conversion électromécanique

2.1) Force de Laplace

Conducteur placé ds un champ \vec{B} constant



Vitesse d'un porteur de charge par rapport au conducteur : \vec{v}_R
 (// direc° du conducteur)

$\vec{v}_R = \vec{v}_R + \vec{v}_C$: vitesse du porteur de charge / ref fixe.

$\rightarrow \vec{P}_{\text{Lorentz}, R} = q_R (\vec{v}_R \wedge \vec{B}) = \underbrace{q_R (\vec{v}_R \wedge \vec{B})}_{\substack{\text{force } \perp \text{ conducteur} \\ \text{P.P. forme}}} + \underbrace{q_R (\vec{v}_C \wedge \vec{B})}_{\substack{\text{champ électromécanique} \\ \text{Ecm d'inductance} \\ \text{Donc force élect. mut}}}$

• Puissance échangée par le porteur

$dW_{\text{acc}} = \vec{P}_{\text{Lorentz}} \cdot \vec{v}_R \stackrel{\perp}{=} 0 = q_R (\vec{v}_R \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_R$

Sur l'élément de volume $dz d\sigma$, d'épaisseur de :

"Des"

$d\vec{P}_{\text{Laplace}} = \sum_R \vec{P}_{\text{Lorentz}, R} = \sum_R q_R (\vec{v}_R \wedge \vec{B}) + \left[\sum_R q_R \right] (\vec{v}_C \wedge \vec{B})$

et $\sum q_R \vec{v}_R = \int j dz d\sigma = i d\vec{e}$ et donc

$d\vec{P}_{\text{Laplace}} = i d\vec{e} \wedge \vec{B}$

Donc $\vec{P}_{\text{Laplace}} = \sum \vec{P}_{\text{Lorentz}}$

o neutralité

2.2) Principe du couplage électroméca.

À l'échelle d'un porteur, $\vec{p}_a = 0 = \underbrace{q_R (\vec{v}_R \wedge \vec{B})}_{\substack{\text{Puissance fournie} \\ \text{au conducteur par la} \\ \text{force } \perp \text{ au conduct.}}} \cdot \vec{v}_R + \underbrace{q_R (\vec{v}_E \wedge \vec{B})}_{\substack{q_R \vec{E}_{em} \cdot \vec{v}_R \\ \text{Puissance fournie} \\ \text{par les porteurs / conduct} \\ \Rightarrow \text{ fournie au courant}}}$

Sur divar: $\delta p = \sum_{R \text{ chargé}} \delta p_{R \text{ emp}} = 0 = \sum_R q_R (\vec{v}_R \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_R + \sum_R \vec{E}_{em} \cdot q_R \cdot \vec{v}_R$

$$0 = i (d\vec{e} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_c + \vec{E}_{em} \cdot i \cdot d\vec{e}$$

$$0 = d\vec{e}_{\text{force}} \cdot \vec{v}_c + i dV_{em}$$

Soit $0 = \delta p_{meca} + \delta p_{elec}$

$$0 = \text{puissance force de Laplace fournie au conducteur} + \text{P.f.e.m fournie au courant}$$

⇒ Principe de **Conservation de la puissance** par couplage électroméca.
Vient du jeu entre force Lorentz et induc°


Rq :

- Ici on a négligé les pertes
- Calcul \vec{e}_{force} par \vec{v}_c applicable

Au niveau d'un circuit fermé, on intègre :

$$P_e = \oint_{\text{circuit}} \delta P_e = \oint_{\text{circuit}} i \vec{E}_{em} \cdot d\vec{e} = i \overbrace{V_{em}}^{\text{Vol}} \cdot i$$

$$P_m = \oint_{\text{circuit}} d\vec{e}_{\text{force}} \cdot \vec{v}_c \quad \text{Par 1 mach. tournante, circuit indéform.} \\ v_c = R \cdot \Omega \cdot \vec{e}_\theta \quad \text{vitesse } \Omega$$



couple total exercé
sur l'anneau

Soit $P_m = \int_e R \Omega d\vec{P}_{\text{portée}} \cdot \vec{e}_z = \Omega \int_e R d\text{surface} = \Omega C$

survient \vec{e}_z


$\rightarrow \underline{0 = U_m i + C \Omega}$

2.3) Notion de réversibilité

$\Rightarrow P_e = -P_m$, Réversibilité en puissance (valeurs ts & limite des pertes)

- Si $P_m > 0, P_e < 0$: mode moteur
- Si $P_e > 0, P_m < 0$: mode générateur

• ex Lim des pertes sur moteur :




Pertes élec - Pertes Joules - pertes magnétiques (courants, hystér.) - Inductance de fuite

Pertes méca - Frottements - Pertes au niveau des balais/collecteurs


• Rendement :

$$\eta = \frac{P_{\text{méca}}}{P_{\text{élec}}} = 1 - \frac{P_{\text{perte}}}{P_{\text{élec}}}$$

2.4) Exemple



On repz 1 spire rectangulaire, autour de \vec{e}_z à la vitesse Ω , placé dans \vec{B} est selon \vec{e}_x



$OA = R$
 $BC = DA = 2L$
 $S = L \times 2R$

nb de spire

ou fixe et inconnu

$$P_{méca} = N \oint_{\text{spire}} \vec{d}\vec{\ell} \times \vec{B} \cdot \vec{e}_z = N \int_A^B + \int_B^C + \int_C^A i \vec{d}\vec{\ell} \times \vec{B} \cdot \vec{e}_z$$

$$= N \int_B^C + \int_C^A i \vec{e}_z \cdot \vec{d}\vec{\ell} \times \vec{B} = N \int_A^B i d\ell (1 - \vec{e}_z) \wedge \vec{B} \cdot \vec{e}_z \cdot R \cdot \Omega (+ \vec{e}_z)$$

$$= N \int_A^B i d\ell R \cdot \vec{e}_y \cdot \vec{B} \cdot R \cdot \Omega \cdot \sin\theta$$

$$+ N \int_C^A i d\ell (\vec{e}_z \cdot \dots \text{Même résultat})$$

Puissance d'un couple: $P = C \cdot \Omega$

→ $P_{méca} = 2 N i B R \Omega (-\sin\theta) \ell = N \Psi_c B \Omega = C \cdot \Omega$

On obtient $C = -N \Psi_c B \sin\theta < 0$ ⇒ opposé sens de rotation

→ Pqs: • Couple \propto flux magnétique capté par les N spires $\Phi = N B \sin\theta \Psi$

• Valeur moyenne de C en rotation ? → $\theta = \Omega t$

$$\langle C \rangle_{110\text{ms}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} C(\theta) d\theta = 0 \quad \Delta \text{ Pas un moteur, embarqué}$$

Ces valeurs max du couple nulle ..

↳ Nécessité d'un champ \vec{B} inducteur courrant

→ Machines synchrones et asynchrones

↳ Nécessité de commuter le sens des courants "redressement mécanique" (balais-collecteurs)

→ Machines à courant continu




Pr démo, on peut aussi passer par moment magnétique:

2.5) Moment mag

Spire de courant

$$\vec{M} = i \cdot \vec{S} = i \int \vec{r} \times d\vec{s} \quad (\text{A} \cdot \text{m}^2)$$



Sous ac de \vec{B}

$$\begin{cases} E_{\text{pot}} = -\vec{M} \cdot \vec{B} \\ \vec{C} = \vec{M} \wedge \vec{B} \\ \vec{P} = -\text{grad}(E_{\text{pot}}) \end{cases}$$

→ On trouve $C \oplus$ rapidement!